



DIRECCION URB. LOPEZ ALBUJAR 1ERA ETAPA MZA. D LOTE 23. SULLANA- SULLANA - PIURA
 TELEFONO +51 950 378 647 / +51 992 311 869 /
 CORREO VICESAR.EIRL@HOTMAIL.COM

FECHA	15/02/2022
COTIZACION N°	VICESAR-021-2022
REV	0

DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE DEL CLIENTE ING. LUIS VELASQUEZ BELLO
 EMPRESA OCEANO SEAFOOD S.A.
 DIRECCION AV. MANUEL OLGUIN NRO 211 INT. 4 (TORRE OMEGA-PISO 4)
 TELEFONO +51 (1) 715 4533
 RUC 20600581768

Estimado Ing. Velasquez,

A continuación, el costo de Servicio de Instalación de Gabinete y reubicación de Cámara
 Lugar de Trabajo: Muelle Pesquera Altair

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y REUBICACION DE CAMARA				
	GABINETE DE PARED	EA	1.00	S/ 270.00	S/ 270.00
1.1	INSTALACION DE GABINETE DE PARED, REUBICACION DE CAMARA EN MUELLE, CANALIZACIÓN, PRUEBAS DE CONEXIONADO, PUESTA EN MARCHA	GLB	1.00	S/ 415.61	S/ 415.61
				COSTO DIRECTO (S/)	S/ 685.61
				IGV 18%	S/ 123.41
				TOTAL SERVICIO	S/ 809.02

TOTAL S/ 809.02
 SON: Ochocientos nueve con 02/100 soles.

NOTAS:

- 1 Los precios indicados incluyen el IGV.
- 2 Tiempo de ejecución: Un (01) días calendario
- 3 Garantía: 1 año

FORMA DE PAGO: 50% ADELANTADO, 50% AL FINALIZAR EL SERVICIO

Cuentas Corriente Soles

Interbank 898-3003798687
 CCI 00389800300379868741

Cuentas Corriente Dolares

Interbank 898-3003798694
 CCI 00389800300379869000

Sin otro particular y agradecido su preferencia por nuestros servicios, quedamos atentos.

ATTE.,


VICESAR E.I.R.L.
 Walter Oscar Castillo Casullo
 TITULAR GERENTE

