

Cotización.

NRO: 0022-0098

Empresa: Pesquera Altair SAC**Atención:** Ing. Jorge Bayona**Fecha:** 26 Julio del 2022

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlo y al mismo tiempo alcanzarle nuestra Cotización.

Cantidad	Descripción	P. Total
1	Empaquetadura de culata	S/ 140.00
1	Empaquetadura de tapa de balancines	S/ 80.00
1	Empaquetadura de tubo de escape	S/ 20.00
1	Gln. De aceite	S/ 140.00
1	Filtro de aceite	S/ 20.00
2	Refrigerante 33%	S/ 100.00
	TOTAL	S/ 500.00

Item	Descripción	P. Total
01	Cambio de empaquetadura de culata	S/ 590.00
02	Cambio de tapa de balancines	
03	Cambio de empaquetadura de tubo de escape	
04	Calibración de válvulas y distribuidor	
05	Cambio de aceite, filtro de aceite y refrigerante	
06	Engrasar castillo de montacarga y puntos de engrase	
	TOTAL	S/ 590.00

NOTA:**Precio incluye IGV******Se procederá iniciar el trabado cuando se tenga OC.***



Venta de accesorios de equipos a gas, Balones de gas M15, Repuestos y lubricantes para automóviles y montacargas.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL Y GASOLINERO, REPARACIONES ELECTRICAS

RUC: 20604135223

Condición de pago.

15 días útiles después de haber emitido la factura.

Los números de cuenta

Banco BCP soles 455-93668641025

CCI : 00245519366864102543

Cuenta de Detracción 00-638-043750

Reiterando el compromiso por ofrecerles un servicio de calidad permítame agradecerles de antemano por la atención que le dispone a la presente. En espera de sus gratas ordenes quedo de ustedes.

Atentamente,

Ing. Walter Eduardo García Pinedo
Administrador