



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 04/11/2025

Estimados Sres. PERU FROST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

SLPP: 19543
Booking: LIMF21595800
Nave: ECO MARIN
Planta: PERU FROST
Cita: 03/11/2025 08:00 a.m.
Tnal. ingreso: TERMINALES
Transportista COSTA TRANSPORT
Conductor: JHONY MISAEAL
Placa: AHK822
Carreta: A8N987
Contenedor: IKSU4001888

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
03/11/2025 07:07 a.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	1	1	JOSE DEL CARMEN MOGOLLON PAZ/ D9Q760-A8N987
03/11/2025 09:34 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT LLEGANDO A PLANTA	-5.080574	-81.12296	JOSE DEL CARMEN MOGOLLON PAZ/ D9Q760-A8N987
03/11/2025 11:31 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT LLEGANDO A PLANTA	-5.080574	-81.12296	JOSE DEL CARMEN MOGOLLON PAZ/ D9Q760-A8N987
03/11/2025 01:28 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEAL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
03/11/2025 03:27 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEAL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
03/11/2025 05:27 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEAL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
03/11/2025 07:00 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEAL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
03/11/2025 08:20 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	1	1	JHONY MISAEAL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
03/11/2025 10:23 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	1	1	JHONY MISAEAL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
04/11/2025 00:13 a.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-11	1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 02:06 a.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	1	1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 04:18 a.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	1	1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 06:08 a.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	1	1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 08:22 a.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 10:21 a.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 00:24 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 02:26 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 04:25 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 06:16 p.m.	Incidencia de GPS	UT NO SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA GPS.VOLVEMOS CON UBICACION	-1	-1	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 06:44 p.m.	Incidencia de GPS	SERVICIO CULMINADO POR FALTA DE RESPUESTA	6	6	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987
04/11/2025 06:47 p.m.	Servicio Terminado	SERVICIO CULMINADO POR FALTA DE RESPUESTA	6	6	JHONY MISAEL NAVARRO JIMENEZ/ AHK822-A8N987