



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR  
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 21/01/2026

Estimados Sres. AGROINDUSTRIAS GOLDEN FRUITS S.A.C

**SLPP:** 02056  
**Booking:** ZIMULMA00017794  
**Nave:** CONTSHIP CUP47N  
**Planta:** TAMBOGRANDE  
**Cita:** 21/01/2026 10:00 a.m.  
**Tnal. ingreso:** TERMINALES  
**Transportista** EMPRESA DE  
**Conductor:** ROLANDO PAZ HUAMAN  
**Placa:** P2Y925  
**Carreta:** TDW982  
**Contenedor:** ZMOU8844235

**REPORTE FINAL DE MONITOREO**

| FECHA Y HORA             | ESTADO  | OBSERVACIONES            | LATITUD    | LONGITUD    | CONDUCTOR/PLACA-CARRETA              |
|--------------------------|---|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 21/01/2026<br>06:23 a.m. | Unidad en Ruta<br>hacia Planta del<br>Cliente | UT JIBITO                | -4.91587   | -80.7703    | ROLANDO PAZ HUAMAN/<br>P2Y925-TDW982 |
| 21/01/2026<br>08:20 a.m. | Unidad en Planta<br>del Cliente               | UT EN ESPERA DE ATENCION | -4.913559  | -80.337616  | ROLANDO PAZ HUAMAN/<br>P2Y925-TDW982 |
| 21/01/2026<br>10:17 a.m. | Unidad en Planta<br>del Cliente               | UT EN ESPERA DE ATENCION | -4.9134541 | -80.3375168 | ROLANDO PAZ HUAMAN/<br>P2Y925-TDW982 |
| 21/01/2026<br>00:14 p.m. | Unidad en Planta<br>del Cliente               | UT EN ESPERA DE ATENCION | -4.9134541 | -80.3375168 | ROLANDO PAZ HUAMAN/<br>P2Y925-TDW982 |
| 21/01/2026<br>02:12 p.m. | Unidad<br>Retornando de<br>Planta del         | UT TAMBO GRANDE          | -4.8889341 | -80.4646378 | ROLANDO PAZ HUAMAN/<br>P2Y925-TDW982 |
| 21/01/2026<br>04:09 p.m. | Unidad<br>Retornando de<br>Planta del         | UT SULLANA               | -4.9045439 | -80.8176422 | ROLANDO PAZ HUAMAN/<br>P2Y925-TDW982 |
| 21/01/2026<br>06:10 p.m. | Servicio<br>Terminado                         | UT PAITA                 | -5.0864062 | -81.0829773 | ROLANDO PAZ HUAMAN/<br>P2Y925-TDW982 |