

**RV SERVITEIN E.I.R.L**

Av. Inca Garcilaso de la vega 1348 Galeria Cyberplaza stand 1B-155

RUC: 20606130954

Celular: 999456781

Correo: ventas@rvservitein.com



FECHA 29/10/2024

COTIZACION Nro: 781-2024

VÁLIDO HASTA 31/01/2024

Item	Fabricante	Modelo	Nro de serie CPU	RAM	Disco Duro	Bateria	Diagnostico	Cotizacion	costo Uni.	Sub-total	
1	Lenovo	ThinkPad E480	PF1E1JY7	I5-7200U	8Gb	SSD SATA 256GB	2H. Aprox	TOP COVER ROTO, REQUIERE RECONSTRUCCION, MANTENIMIENO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PASTA TERMICA	Reparacion top cover y Mantenimiento preventivo	160.00	160.00
2	Lenovo	ThinkPad A475	PF282X35	Amd Pro a12-8830b	8 gb	M.2 PCI 256	2H. Aprox	NO PRESENTA PROBLEMAS, EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PASTA TERMICA	Mantenimiento preventivo y cambio de pasta termica	95.00	95.00
3	Lenovo	ThinkPad T470	PF057T4Q	i5-6200u	8 gb	SSD SATA 256GB	No cargan	REQUIERE REEMPLAZ DE LAS 2 BATERIAS NO CARGAN Y REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PASTA TERMICA	Bateria 1 N/P 01AV422	195.00	415.00
									Bateria 2 N/P 01AV421	220.00	
4	Lenovo	ThinkPad X1 Carbon	PF18Z10V	i5-7200u	8 gb	SSD SATA M.2 512GB	2H. Aprox	NO PRESENTA PROBLEMAS, PANTALLA PRESENTA PEQUEÑAS MANCHAS BLANCAS NO INFLUYE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PASTA TERMICA	Mantenimiento preventivo y cambio de pasta termica	95.00	95.00

5	Lenovo	ThinkPad A475	PF280FNL	Amd Pro a12-8830b	8gb	M.2 PCI 256	1:30h. Aprox	NO PRESENTA PROBLEMAS, EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PASTA TERMICA	Mantenimiento preventivo y cambio de pasta termica	95.00	95.00
6	Lenovo	V330-14IKB	MP1KK3AS	i5-8200u	8gb	SSD SATA 242GB	40 Min	EQUIPO NO DA IMAGEN DEBIDO A PANTALLA DEFECTUOSA, BATERIA PRESENTA DESGASTE, REQUIERE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CAMBIO DE PASTA TERMICA.	LCD Pantalla 14" V310-14IKB	205.00	380.00
									Bateria Replica L17L2PB1	175.00	
7	DELL	Latitude 7490	BRLHLQ2	i7-8650u	16gb	M.2 Sata 512gb	Bateria Hinchada	REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PASTA TERMICA	Reemplazo de Bateria replica y Mantenimiento preventivo	285.00	285.00

**IMPORTANTE:**

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 02 días luego de realizado el depósito correspondiente.

**FORMA DE PAGO:**

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

Cuenta en dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

La validez del presupuesto es de 3 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Área Comercial

**RV SERVITEIN**