

DYSMAR

COTIZACIÓN ECONÓMICA
N°047-250602-MT

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
COMPRESOR DE TORNILLO
MINGBAO MB-15A**

Dirigido:

Srs. OCEANO SEAFOOD.

02 de Junio 2025



DOCUMENTO	PROPUESTA TECNICA	OFERTA N°047-250602-MT
CLIENTE:	OCEANO SEAFOOD	
Proyecto	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE TORNILLO MINGBAO	

SEÑORES:
OCEANO SEAFOOD

Ref. MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE TORNILLO MINGBAO MB-15A.

Respecto a la inspección realizada a su equipo, se propone lo Sgte.:

Denominación:	Compresor de tornillo de 1 etapa inyectado de aceite	Rapidez de giro (motor/cabezal):	3600
Marca:	Mingbao	Presion máx.:	116 psi
Modelo:	MB-15A	Caudal:	1.5 m ³ / min.
		Potencia:	15 hp

Se informa de las actividades recomendadas en cada componente

Compresor Wilson MB-15A	ANTECEDENTES	ACCIONES POR EJECUTAR
Kit de filtros	Cumplimiento de vida Útil	Se deben reemplazar
Tablero eléctrico	Operativo	Se debe realizar limpieza de contactores
Aceite	Cumplimiento de vida Útil	Se debe reemplazar (CORENA S3 R46)
Secador	Operativo	Se debe realizar limpieza
Mando de control MAM-860	Operativo	Se debe realizar el "RESET" para funcionamiento pos-mantto.



DOCUMENTO	PROPUESTA TECNICA	OFERTA	N°047-250602-MT
CLIENTE:	OCEANO SEAFOOD		
Proyecto	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE TORNILLO MINGBAO		

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar mantenimiento periódico al equipo

- Realizar mantenimiento interdiario
 - Registro de horómetro
 - Verificación de tensión de alimentación

- Realizar mantenimiento preventivo cada 2000 horas o cada 06 meses (lo que ocurra primero)
 - Cambio de elemento filtrante
 - Cambio de aceite lubricante
 - Ajuste de terminales de componentes de caja eléctrica
 - Inspección de conexiones y válvulas, en buscar de fugas de aire
 - Limpieza de disipador de aire/aceite , realizar análisis termográfico para verificar temperatura
 - Limpieza general

- Realizar mantenimiento preventivo cada 4000 horas o 12 meses (lo que ocurra primero)
 - Repetir actividades del mantenimiento de 2000 horas
 - Verificar ajuste de pernos
 - Cambio de kit de válvula de admisión
 - Cambio de kit de válvula de presión mínima
 - Cambio de válvula termostática

- Utilizar aceite lubricante recomendado, ISO VG46/SAE 10 o ISO VG68/SAE 20 (según las condiciones del ambiente), monogrado, con antioxidantes, sin detergentes, con antiespumantes
 - Móvil SHC Rarus 46/68
 - Shell Corena S4 R46/R68
 - Castrol Aircol SR 46/68
 - Anderol 3046/3068

- Inspeccionar periódicamente la red de aire en busca de fugas por conexiones y adaptadores

OBSERVACIONES

- El cliente deberá habilitar los puntos de alimentación eléctrica para los equipos.



DOCUMENTO	PROPUESTA TECNICA	OFERTA	N°047-250602-MT
CLIENTE:	OCEANO SEAFOOD		
Proyecto	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE TORNILLO MINGBAO		

PROPUESTA ECONOMICA:

Id.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	P. UNT	P. TOTAL
			US\$	US\$
1	Servicio de Reparación de compresor de tornillo MINGBAO MB-15A. Filtros - 1 Kit. Aceite de Compresor Consumibles – 1 Kit. Serv. Mantto.	1	699.90	699.90
		Total US\$		699.90

*No Incluye IGV

Todos los correctivos que surjan como consecuencia de las verificaciones e inspecciones serán reportados y cotizados como adicional

Condiciones comerciales:

IGV	No Incluye.
Moneda	Dólar Americano
Forma de pago	Trámite de factura
Tiempo de entrega	07 días hábiles

Galería Fotográfica



FOTO GENERAL DEL EQUIPO



HORAS DE TRABAJO DEL EQUIPO



DOCUMENTO	PROPUESTA TECNICA	OFERTA N°047-250602-MT
CLIENTE:	OCEANO SEAFOOD	
Proyecto	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE TORNILLO MINGBAO	

Consideraciones:

- Movilización y desmovilización de personal, herramientas y accesorios a la zona de trabajo.
- Seguro SCTR vida y pensión Del personal encargado de la instalación.
- EPP's adecuados para el servicio.
- Elaboración de informe final, se presentará un informe luego de realizado el servicio

Facilidades

Para la ejecución de la presente propuesta se contempla por parte de CLIENTE, lo siguiente:

CLIENTE coordinará la fecha Del servicio previamente con el personal del Área de servicios de DYSMAR EIRL.

CLIENTE Facilitará los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos que involucra el servicio, con la finalidad de no generar retrasos ni gastos que generen perdidas y adicionales de los mismos.

Sin otro particular

Marianella Trelles Peña
DYSMAR E.I.RL
Jefe comercial
ventas@dysmar.com
051 950 205 677