



Lima, 13 de Junio de 2025

Nro. Cotización 1060-2025

Estimados:

Oceano Seafood

Presente. -

Ref: Impresora Epson L575

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez hacerles llegar el costo por la reparación y mantenimiento de impresora Epson

FALLA: La impresión sale defectuosa con líneas en blanco, debido al cabezal obstruido, presenta desgaste de rodillo de toma de papel y requiere mantenimiento preventivo, adicional se detecta el uso de tinta compatibles.

A continuación, el costo:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Servicio de Cambio de Cabezal de impresión, Cambio de Rodillo de papel, Mantenimiento preventivo, Carga de tinta original en los tanques al 25% y Reset de Almohadillas. Se recomienda el uso de tinta original Epson para una mejor calidad de impresión y no ocasionar daños en el cabezal de impresión.	S/ 460.00	S/ 460.00
TOTAL			S/ 460.00

IMPORTANTE:

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 05 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Cuenta BCP soles: 192-8142769-0-89.

Cuenta BCP dólares: 192-8142783-1-41

CCI soles: 00219200814276908936

CCI dólares: 00219200814278314137

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN