



Lima, 08 de septiembre del 2025

Nro. Cotización 1137-2025

Estimados
Oceano Seafood
Presente.

Ref.: Laptop HP 14-CF2076LA
N/S: 5CG1066DR4

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia, se detecta la batería no realiza carga y las celdas se encuentran hinchadas, la tecla "C" no responde. Adicional se observa que se encuentra sucio, requiere mantenimiento preventivo y cambio de pasta térmica. Como observación la tapa de la pantalla presenta rotura, pero no influye en el funcionamiento del equipo.

A continuación, el costo.

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Batería HP original	280.00	280.00
1	Reemplazo de membrana de teclado y mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.	230.00	230.00
		TOTAL	S/ 510.00

IMPORTANTE:

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 02 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN