



SERVICIOS GENERALES HUANCAYO

RUC: 10034688651

P.J. SAN MARTIN CENTRAL – Jr. SEÑOR DEL MAR # 210 – PAITA

E mail: wilmerhuancayo0810@hotmail.com

CELULAR: 994009967

PARA: OCEANO

Por la presente hago llegar nuestro saludo y a la vez la cotización por el servicio de rebobinado integral, revisión y mantenimiento mecánico de la ELECTROBOMBA de planta de harina:

POTENCIA:	3.73 Kw
HP:	5 HP
VOLTAJE:	220 V / 440V
AMPERAJE:	14 A / 16 A
RPM:	1750 RPM

El servicio a realizar es el siguiente, detallado para ambas electrobombas, debido a la similitud que guardan :

CONCEPTO	DETALLE
Transporte al taller	Recojo del motor fuera de la empresa
Desarmado y evaluación general	Diagnóstico técnico completo
Rebobinado del estator	Reemplazo completo del embobinado
Cambio de rodamientos y sello mecánico	Sustitución de rodamientos y del sello mecánico
Barnizado general	Barnizado dieléctrico de estator, rotor y tapas
Prueba en vacío	Verificación funcional previa a la entrega
Transporte de retorno	Entrega del motor a la empresa
Servicio exprés de rebobinado	Rebobinado de motor trifásico de 5 HP en un plazo no mayor a 24 horas, con prioridad

	inmediata de taller, materiales y personal técnico dedicado.
Subtotal	S/ 1400.00

RESUMEN GENERAL


CONCEPTO	IMPORTE (S/)
Subtotal	S/ 1400.00
IGV (18%)	S/ 252.00
Total con IGV	S/ 1652.00

El costo total del servicio es de **S/1400.00**

Valorización total de estos trabajos a todo costo, **más IGV.**

Atentamente

En espera de su respuesta

Atentamente


 Wilmer Huancayo Alzamora
 Electromecánico

Servicios Generales Huancayo

Ruc: 10034688651

Cta. BCP. S/ 455-97139626-0-71

CCI BCP. S/ 00245519713962607144

Banco Continental 0011-0814-0247853532-17

Cta. Detracción Bco. De la Nación N°. 00-631-060854

Cel: 994009967 / 935888149

Mail. Wilmerhuancayo0810@hotmail.com

Willkenskinields@gmail.com

