

**CLIENTE**

**PROFORMA N° 030**

**FECHA: 19/06/2025**

**RAZON SOCIAL** : OCEANO SEAFOOD S.A.  
**RUC** : 20600581768  
**CONTACTO** : Sr. Jhon Siancas  
**FORMA DE PAGO** : contado  
**MONEDA** : Soles

BCP CTA CTE SOLES		BBVA CTA CTE SOLES		SCOTIABANK CTA CTE DOLLARES	
S/ 455-1744361066		S/ 271-0100023665		\$ 0004744501	
CCI 002 - 455 - 001744361066 -46		CCI: 0011 - 0271-0100023665 - 41		CCI: 009 - 416 - 000004744501 - 90	
ITEM	DESCRIPCION	CANTI-DAD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	REPARACION DE BOMBA DE PISTONES DE COMPRESOR YANTAY: - Desarmar bomba y hacer limpieza. - Rectificar 4 puños de eje excéntrico. - Embocinar con bronce SAE 64 2 tapas de carcaza de bomba. - Embocinar con bronce SAE 64 dos pistones. - Armar bomba con todos sus accesorios y y hacer las correcciones necesarias.	1	Pza.	550.00	550.00
 METALMECANICA KIKE SRL Laura Maribel Moscol Clávez GERENTE					
<b>SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/ 550.00
<b>CTA DETRACCION BANCO DE LA NACION 00638 - 013363</b>				<b>IGV (18%)</b>	99.00
				<b>TOTAL</b>	S/ 649.00