

SERTECYA

un servicio preciso y de calidad



- *Mantenimiento de computadoras
- *Instalación de redes y camaras de vigilancia
- *reparación de tarjetas electrónicas
- *venta de software y antivirus
- *instalación de sistema continuo de impresoras Canon Epson



SR. Oceano
PIURA-PIURA

PAITA 13 DE MARZO 2025

PRESUPUESTO N°34 - MARZO 13 2025

Mantenimiento e Instalación de cámaras de video vigilancia

- 01 cámara tipo tubo HikVisión FHD IP y accesorios S/ 250.00
- Alineación de antena ubiquest para Cámara S/ 200.00
- Cable Cat.6 metros, S/ 2.0 S/ 600.00
- Costo de instalación por 8 cámaras S/150.00 CU S/ 1,200.00

Total, S/ 2,250.00

La garantía de repuestos 1 año garantía del servicio 8 meses

Se solicita el 70% del costo total para adquirir el material requerido en la instalación

Deposito en soles BANCO SCOTIABANK

N° Cuenta **870-119-0145**

Código Interbancario N° **00917020870119014526**

PLIN: **939018504**

A ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA
MUY ATENTAMENTE

Hector Yamunaqué Chapilliquén
Técnico electrónico

Hector Javier Yamunaqué Chapilliquén Técnico electrónico
Celular N° 939018504 Fijo N° 073-212385 Paita-jron. Nv. Esperanza Mza. E s/n - La Merced

SETECYA

un servicio preciso y de calidad



- *Mantenimiento de computadoras
- *Instalación de redes y camaras de vigilancia
- *reparación de tarjetas electrónicas
- *venta de software y antivirus
- *instalación de sistema continuo de impresoras Canon Epson

camara Tipo tubo



CAMARA IP 4MP



DVR FULL HD



DISCO DURO 1TB

