



04 de mayo del 2026

Señores:
OCEANO SEAFOOD S.A.
Presente.-

Atención: **Área de Logística**

Referencia: **Servicio de mantenimiento correctivo de electrobomba sumergible trifásica de 3HP, marca PENTAX, electrobombas de centrifuga de 12.5HP, 7.5hp, y motor trifásico de 1.5HP y 0.75KW**

Estimados Señores:
En atención a su solicitud, sometemos a su consideración nuestra siguiente oferta:

Ítem	Cant.	Descripción	V.V.Unit S/.	V.V.Total S/.
1	1	Servicio de mantenimiento correctivo de electrobomba sumergible trifásica de 3HP , 3550RPM, 220/440 V ,60 Hz, marca PENTAX incluye: <ul style="list-style-type: none">➤ Desarmado de la electrobomba.➤ Extracción en prensa estator de la electrobomba.➤ Botar el alambre y aislamiento quemado del estator de la electrobomba.➤ Limpieza general y pintado con barniz rojo las partes internas de la electrobomba sumergible.➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico.➤ Rebobinado del estator de la electrobomba.➤ Barnizado del devanado del estator de motor.➤ Estufado del devanado del estator de motor.➤ Cambio de (2) dos rodajes 3204 BDXL 2HRS / 6204 2Z C3, marca SKF➤ Cambio de (02) dos sellos mecánicos de 20mm largo y chato de silicio, viton, silicio.➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes en ambas tapas.➤ Cambio de (05) cinco Orring.➤ Cambio de 10 metros de cable vulcanizado 4 x 14 AWG.➤ Rellenado y rectificado del eje donde se aloja el sello mecánico.➤ Fabricación de acople de la salida del cable de conexión interno de la electrobomba sumergible.➤ Introducir estator de la electrobomba en prensa.➤ Cambio de aceite dieléctrico y pernería.➤ Armado y pruebas eléctricas de la electrobomba➤ Pintado de la electrobomba.	1,940.00	1,940.00
2	1	Servicio de mantenimiento correctivo de motor eléctrico	598.00	598.00



		trifásico de 1.5 HP ,1740RPM, 220/440 V ,60 Hz, marca WEG incluye: <ul style="list-style-type: none">➤ Desarmado del motor eléctrico.➤ Botar el alambre y el aislamiento quemado.➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico.➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico.➤ Rebobinado del estator de motor.➤ Barnizado del devanado del estator de motor.➤ Estufado del devanado del estator de motor.➤ Cambio de (2) dos rodajes 6205 2ZC3 / 6204 2ZC3, marca SKF➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes.➤ Armado del motor eléctrico.➤ Pruebas eléctricas en vacío del motor eléctrico.➤ Pintado de motor.		
3	1	Servicio de mantenimiento correctivo de electrobomba centrífuga trifásica de acero inoxidable de 7.5HP , 1740RPM, 220/440 V ,60 Hz, marca SIEMENS incluye: <ul style="list-style-type: none">➤ Desarmado de la electrobomba.➤ Botar el alambre y aislamiento quemado del estator de la electrobomba.➤ Limpieza general y pintado con barniz rojo las partes internas de la electrobomba sumergible.➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico.➤ Rebobinado del estator de la electrobomba.➤ Barnizado del devanado del estator de motor.➤ Estufado del devanado del estator de motor.➤ Cambio de (2) dos rodajes 6206 2Z C3 / 6206 2Z C3, marca SKF➤ Cambio de sellos mecánico de 1 3/8 largo de silicio, viton, silicio.➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes en ambas tapas.➤ Cambio de reten 30 x 40 x 7mm.➤ Rellenado y rectificado del eje donde se aloja el retén y el sello mecánico.➤ Fabricación de anillo distanciador.➤ Cambio de ventilador plástico de 7"➤ Fabricación de tapa cobertor del ventilador.➤ Fabricación de tapa de caja de bornera de conexión.➤ Cambio de pernería.➤ Armado y pruebas eléctricas de la electrobomba➤ Pintado de la electrobomba.	2,010.00	2,010.00
4	1	Servicio de mantenimiento preventivo de motor eléctrico trifásico de 0.75KW /1.0 HP ,1735RPM, 220/440 V ,60 Hz, marca HYOSUNG	735.00	735.00



		<p>incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Desarmado del motor eléctrico. ➤ Botar el alambre y el aislamiento quemado. ➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico. ➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico. ➤ Barnizado del devanado del estator de motor. ➤ Estufado del devanado del estator de motor. ➤ Cambio de (2) dos rodajes 6204 2ZC3 / 6203 2ZC3, marca SKF ➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes. ➤ Reconstrucción y soldado de las patas de soporte del motor. ➤ Cambio de ventilador plástico de 5". ➤ Fabricación de tapa cobertor de ventilador. ➤ Cambio de caja de bornera de conexión. ➤ Pulido del motor. ➤ Armado del motor eléctrico. ➤ Pruebas eléctricas en vacío del motor eléctrico. ➤ Pintado de motor. 		
5	1	<p>Servicio de mantenimiento correctivo de electrobomba centrífuga trifásica de 7.5HP , 3485RPM, 220/440 V ,60 Hz, marca IHM</p> <p>incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Desarmado de la electrobomba. ➤ Botar el alambre y aislamiento quemado del estator de la electrobomba. ➤ Limpieza general y pintado con barniz rojo las partes internas de la electrobomba sumergible. ➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico. ➤ Rebobinado del estator de la electrobomba. ➤ Barnizado del devanado del estator de motor. ➤ Estufado del devanado del estator de motor. ➤ Cambio de (2) dos rodajes 6307 2ZC3 / 6206 2Z C3, marca SKF ➤ Cambio de sello mecánico de 1 ½" largo de silicio, viton, silicio. ➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes en ambas tapas. ➤ Cambio de ventilador plástico de 7" ➤ Cambio de Vring VA35 ➤ Cambio de empaque de la voluta. ➤ Cambio de cáncamo del motor de la electrobomba. ➤ Cambio de pernería. ➤ Armado y pruebas eléctricas de la electrobomba ➤ Pintado de la electrobomba. 	2,040.00	2,040.00
6	1	<p>Servicio de mantenimiento preventivo de electrobomba centrífuga trifásica de 12.5HP , 3485RPM, 220/440 V ,60 Hz,</p>	2,330.00	2,330.00



	<p>marca KRAFTMANN – SIHI (ELECTROBOMBA ACOPLADA) incluye:</p> <p>TRABAJOS AL MOTOR.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Desarmado del motor➤ Limpieza general y pintado con barniz rojo las partes internas del motor.➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico.➤ Barnizado del devanado del estator de motor.➤ Estufado del devanado del estator de motor.➤ Cambio de (2) dos rodajes 6308 2ZC3 / 6208 2Z C3, marca SKF➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes de ambas tapas del motor.➤ Verificación de la excentricidad del motor.➤ Cambio de (02) dos Vring VA25➤ Soldado de una pata de anclaje del motor.➤ Pruebas eléctricas del motor.➤ Pintado del motor. <p>TRABAJOS A LA BOMBA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Lavado de las piezas de la bomba centrífuga con solvente.➤ Cambio de (02) dos rodajes 6305 C3, marca SKF➤ Cambio de sello mecánico de 24 mm largo.➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes del soporte en ambos lados de la bomba.➤ Pulido del eje de la bomba.➤ Fabricación de tuerca de ajuste del impulsor.➤ Cambio de (02) dos retenes 40 x 58 x 7mm➤ Cambio de pernería.➤ Armado bomba➤ Pintado de la bomba.		
VALOR VENTA TOTAL S/.			9,653.00

- Los precios son válidos por el total de la oferta.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS: No Incluye I.G.V. (agregar Impuestos de Ley. 18%)

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días hábiles.

PLAZO DE ENTREGA: 03 días hábiles.
A partir de recibida la O/C o aprobación de nuestra oferta.



FORMA DE PAGO:

100% Factura a 15 días.
Cta. Cte. BCP N° 535-1881359-0-64
Cta. Cte. BBVA N° 0011-0274-0100041805
Cta. Detracción BN N° 00671039289

En espera de su respuesta, los saludamos.

Atentamente.



Roger Saldaña Niño
GERENTE GENERAL



Marco Ruiz Barreto
ASESOR TECNICO COMERCIAL