

CLIENTE

PROFORMA N° 41

FECHA: **10/03/2026**

RAZON SOCIAL : OCEANO SEAFOOD S.A .
RUC : 20600581768
CONTACTO : Ing. Julio Leyva
FORMA DE PAGO : Adelanto 50% saldo contra entrega
MONEDA : Soles

BCP CTA CTE SOLES		BBVA CTA CTE SOLES		SCOTIABANK CTA CTE DOLLARES	
S/ 455-1744361066		S/ 271-0100023665		\$ 0004744501	
CCI 002 - 455 - 001744361066 - 46		CCI: 0011 - 0271-0100023665 - 41		CCI: 009 - 416 - 000004744501 - 90	
ITEM	DESCRIPCION	CANTI-DAD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	2° PISTON DE CONGELADOR N° 9 Desarmar pistón de todos sus componentes, hacer limpieza, inspección y calibración. Cambiar los siguientes componentes: Sellos de embolo: 110.00 * 140.00 15.00 2 Pzas Guia de Embolo: 134.00 140.00 16.00 1 Pza. Reten Tapa PU/Fabricación 70.00*82.00*12.00 1 Pza. BACK UP Nylon/Fabricación 70.00*82.00*2.00 1 Pza. Limpiador Flexible/HERCULES 70.00*80.00*5.00/8.00 1 Pza. Oring NBR70 3.00*130.00*136.00 1 Pza. Oring NBR70 6.00*125.00*137.00 1 Pza. Oring NBR70 5.70*79.20*90.60 1 Pza. Armar pistón con todos sus componentes.	1	Pza.	1,080.00	1,080.00
2	Fabricación de embolo de pistón de Fe. fundido de Ø 140 mm x 50 mm con 4 ranuras en el Ø exterior para colocar orring de Ø 4 mm. NOTA: - Se tiene que cambiar embolo de pistón porque el que tiene es de acero, no tiene espacio para adaptar guía de baquelita para la fricción. - La tapa no tiene limpiador, hay que adaptarle. - El pistón no trabaja sin sello hidráulico; sólo con orrines.	1	Pza.	700.00	700.00
				 METALMECANICA KIKE S.R.L. Karina Mas Chavez GERENTE	
SON: DOS MIL CIEN CON 40/100 SOLES				SUBTOTAL	S/ 1,780.00
				IGV (18%)	320.40
CTA DETRACCION BANCO DE LA NACION 00638 - 013363				TOTAL	S/ 2,100.40