



CONSTRUCCIONES METALMECÁNICA "JIMENEZ"

RUC: 10034919637

Fabricaciones Y Mantenimiento De Equipos Industriales,
Estructuras De Metal Mecánica En General

PRESUPUESTO A TODO COSTO

Nº 02

Paita, 17 de Noviembre del 2023

SEÑORES: PLANTA FRINOR

Atte. ING. DAVID PAUCAR

RECTIFICAR EJE DE AGITADOR

- Rectificar eje de agitador
 - Rellenar con soldadura inoxidable la zona de desgaste
 - Rectificar en torno
 - Enderezar el mismo que esta una mínima curvatura
- US\$ 75.00**

COSTO TOTAL: US\$ 75.00 + IGV

EN CASO DE SER ACEPTADA DICHA PROFORMA SE
SOLICITA EL 60% DE ADELANTO PARA EJECUCIÓN
Y EL 40% RESTANTE CONTRA ENTREGA.

NOTA:

- EL EJE A REPARAR SE RECOGERÁ EN PLANTA PARA
SU TRABAJO, DE IGUAL MANERA EL NUEVO SE LLEVARA
A LA PLANTA – PIURA


Severino Jiménez Aguilar