DP WORLD LOGISTICS

Zona Industrial II Mz F Lt 1. Parte alta de Paita. A 2.5 Kms del TPE
Telf. : 613-4800 Fax: 613-4801
www.neptunia.com.pe

EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT

N° 00316317

CONTAINER	TYPE	ISO	LINE	DATETIME	TARE	MP	MANF. DATE	PLATE	CLASS	GATE
ZCLU9920663	40RH	45R1	ZIM	14/07/2023 14:17:30	4360	29640	01/01/2021	C9O714	D	OUT

VESSEL	VOYAGE	CLIENT	STATUS
ALGOL	23014N	WESTFALIA FRUIT PERÚ S.A.C.	OQ/OH

DESCRIPCION

Nro. Booking : ZIMULMA801052
Producto : ALIMENTOS FRESCOS
Servicio Integral :
Precintos : SP , , 2200059615 , , A4231645489
Servicios Adicionales :

INFORMACIÓN DEL SETEO

Temperatura:	6°C	Sensores USDA:	0
Humedad:	0%	Cortinas:	1
Ventilación:	0CHM	Filtros:	2
CO2:	6%	Técnico:	Frank Nizama Castro
O2:	4%		
Cold Treatment:	NO		
Control Atmósfera:	STARCOOL AC		

INTERNO

Novedades Panel Derecho



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

R

RASGUNADO,MANCHAS NO TRANSFERIBLES,SELLADO

EXTERNO

Novedades Panel Derecho

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

R

RASGUNADO

Novedades Cara Frontal



	1	2	3	4
H	X	X	X	X
T	X	X	X	X
B	X	X	X	X
G	X	X	X	X

FRENTE

F

MANCHAS NO TRANSFERIBLES

	1	2	3	4
H				
T				
B				
G				

FRENTE

F

Novedades Panel Izquierdo



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

L

MANCHAS NO TRANSFERIBLES,SELLADO,RASGUNADO,SELLADO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

L

RASGUNADO

Novedades Piso



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

B

MANCHAS NO TRANSFERIBLES

Otros Componentes

PUERTAS - SELLADO - IX1N - 0
PANEL IZQUIERDO - INTERNO - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - LX10 - 0
PANEL DERECHO - INTERNO - RASGUNADO - RXXX - 0
PANEL IZQUIERDO - INTERNO - SELLADO - LB0N - 1
PANEL IZQUIERDO - RASGUNADO - LXXX - 0
PANEL IZQUIERDO - INTERNO - RASGUNADO - LXXX - 0
PANEL IZQUIERDO - INTERNO - SELLADO - LX1N - 0
PANEL FRONTAL - INTERNO - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - FXXX - 0
PISO INFERIOR - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - BXXX - 0
PANEL DERECHO - INTERNO - MANCHAS NO TRANSFERIBLES -

DAMAGES

1 **Abollado (DT)**
2 **Delaminación (DL)**
3 **Desgaste (WT)**
4 **Doblado (BT)**
5 **Faltante (MS)**
6 **Hinchado (NI)**
7 **Inserto (IT)**
8 **Oxidado (CO)**
9 **Parche (PT)**
10 **Pintado (PA)**
11 **Plancha metal (MP)**
12 **Rasguño (GD)**
13 **Reparación impropia (IR)**
14 **Sellado (SE)**
15 **Soldaduras (WD)**
16 **Suelto (LO)**

PATCHS

PANEL DERECHO - INTERNO - SELLADO - RX1N - 0

INSPECTOR

junior Felix Sullon Chavez

CONFORMITY RECEIPT

Empresa : 20481610495 - EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS STMA VIRGEN DE LA PUERTA S.R.L.
Nombre Conductor : ALEXANDER MIGUEL SORIANO ESTRADA
Número Licencia : Q44943779

CHOFER