

COTIZACIÓN DE SERVICIO N° 036 -19

Empresa : **Industrias Bioacuaticas Talara SAC**
 Proyecto : **Inspeccion Subacuatica al area sumergida del Muelle**
 Zona : **Puerto de Paita**
 Fecha de Inicio : **Por Determinar**
 Duración : **2 Dias**

<u>Item</u>	<u>Descripcion de Trabajos</u>		
1.00 Inspeccion Subacuatica al Muelle	Inspeccion de areas sumergidas a Pilotes y Cimientos. Fotografia/ Filmacion Submarina Permisos y Licencias para la ejecucion del trabajo. Traslado de Personal y equipos a la zona Confeccion de los Certificados del año 2019 Confeccion del Informe Tecnico al termino de la inspeccion	S/	2,400.00
2.00 Gastos Generales 3%		S/	72.00
3.00 Tramites Administrativos		S/	201.00
Total		S/	2,673.00

**Son : DOS MIL SEISCIENTOS SETENTAITRES CON 00/100 SOLES
 mas el I.G.V.**

Lince, 3 de Abril del 2019



Pedro BERGELUND Federici
Gerente