



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Código: OSF-MT-FT-02

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08.08.2022

N° DE SOLICITUD:

OSF-MUELLE - CALLAO-0002942

DATOS DEL SOLICITANTE

SEDE	MUELLE - CALLAO	FECHA	24/08/2023	HORA	16:39:38		
AREA SOLICITANTE	MANTENIMIENTO	OTROS:	-	SOLICITANTE	ALEX CARDENAS	TURNO	DIA

DATOS DEL EQUIPO

UBICACIÓN TÉCNICA

N° DE EQUIPO	MUELLE CALLAO - 0001	OTROS	
DESCRIPCION	INFRAESTRUCTURA		
MARCA	-	Montacarga M1	
MODELO	-		
SERIE	-	REFERENCIA	Puente de direccion montacarga M1

TIPO DE MANTENIMIENTO	CLASES DE AVISO	ESTADO DEL EQUIPO	STATUS DEL SERVICIO
CORRECTIVO PROGRAMADO	SOLICITUD P.M	PARADO	ABIERTO

CONDICIONES DEL EQUIPO

OTROS

-

-

OTROS

-

TECNICO RESPONSABLE

José Francisco Figueroa Yndriago

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Reparar puente de dirección de montacarga M1

OBSERVACIONES

-

ALEX CARDENAS

V°B° AREA SOLICITANTE

VICTOR NESTEREZ

V°B° JEFE DE MANTENIMIENTO