

CLIENTE: PESQUERA ALTAIR
RUC: 20603046472
DIRECCION: AV MANUEL OLGUIN 211 URB
FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ASUNTO:

CANT	DESCRIPCION	P.UNIDAD	P. TOTAL
	- Desmontaje de difusor para reparación.		
	- Reparación de 8 tuberías en mala estado y Soldar con proceso TIG aluminio. Probar con nitrógeno para verificar fugas		
	- Montaje de difusor en su base.		
		SUB TOTAL	S/ 6,000.00
		IGV	S/ 1,080.00
		TOTAL	S/ 7,080.00

➤ **Condiciones comerciales**

- Oferta valida 7 días hábiles.
- Plazo de ejecución de trabajo: 3 días hábiles.
- Forma de pago: 50% al inicio del trabajo y 50% al finalizar.
- Contamos con SCTR de salud y pensión. Todo el personal cuenta con certificado COVID -19.

➤ **Números de cuenta**

- Cuenta de depósito BCP: 455-94950193-0-22
- Cuenta interbancaria: 002-45519495019302243

Cuenta de detracciones: 00638018403