



ENERGÉTICA Y AGROINDUSTRIAS S.C.R.L.

CALDERAS, TRATAMIENTOS DE AGUA, EQUIPOS AGROINDUSTRIALES,
INSTALACIONES, MONTAJES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
www.energetica-agroindustria.com

COTIZACION No

EA-196-22

FECHA: 16/11/22

	CLIENTE.
RAZON SOCIAL	PESQUERA ALTAIR SAC
DIRECCION	TIERRA COLORADA - PAITA
ATENCION	ING RAFAEL SNCHEZ Rafael.sanchez@osf.pe Anibal.castillo@pesqueraaltair.com
SUMINISTROS Y SERVICIOS	REPARACION DE FISURA EN CASCO DE CALDERA DE DE 200 BHP

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO US
01	REGISTROS DE INSPECCION	
	REPARACION DE REGISTRO DE INSPECCION EN EL CASCO INFERIOR	
	PARCHES. PREPARACION Y SUMINISTRO DE DOS PARCHES DE PLANCHA DE ACERO PARA CALDERAS DE 12" X 12" CON SU RESPECTIVO REGISTRO DE INSPECCION DE 31/2" X 41/2". INSTALACION CORTE DEL CASCO INFERIOR A LA MEDIDA BISELADO Y APUNTALADO DEL PARCHES SOLDEO CON PRUEBAS DE TINTAS PENETRANTES INSTALACION DEL EMPAQUE Y AJUSTE DEL REGISTRO. PRUEBA HIDROSTATICA. SELLADO DE REGISTRO ACTUAL CON PLANCHA DE ACERO PARA CALDERAS SELLADO DE TODAS LAS SALIDAS E INGRESOS PARA HERMETIZAR LA CALDERA.	
		US2,780

EL PRECIO ESTA EXPRESADO EN DOLARES Y NO INCLUYE IGV

CONDICIONES DE VENTA:

FORMA DE PAGO: 60% CON LA ACEPTACION DE LA OFERTA
40% A PRESENTACION DE FACTURA
TIEMPO DE EJECUCION 03 A 04 DIAS APROX.

CONDICIONES DEL SERVICIO.

EL CLIENTE PROPORCIONARA LAS FACILIDADES DEL CASO PARA ESTE SERVICIO
DISPONDRA DE AGUA PARA HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA
DISPONDRA DE LA BOMBA DE AGUA PARA EL LLENADO DE AGUA A LA CALDERA
SOLO SE CHEQUEARA LA HERMETICIDAD EN LOS PUNTOS DE REGISTRO NUEVOS INSTALADOS

EN ESPERA DE SUS GRATAS ORDENES, LOS SALUDA.

OFICINA.

Jr. Proveedores Unidos 328
Urb. 28 de Julio- Breña - Lima
Telf: 51-981431329
Email: energetica2002@yahoo.com
energetica_agroindustrias@yahoo.es

Planta:

Jr. Yauli 1423
Lima Cercado
Tef: 51-01-425-5049