IMUPESA

RECIBO DE INTERCAMBIO DE EQUIPO

(EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT)

DEPOSITO DE CONTENEDORES VACIOS

N°1,231,530

CLIENTE WESTFALIA FRUIT PERU S.A.C

Numero de Contenedor

CONDICION: [X] VACIO [ ] FMF

[ ] EXPORTADOR [ ] IMPORTADOR [X] **TEMU 9599472**

[ ] FCL [ ] LCL

	NAVE	TRAFICO	TARA	DAM	T.Atmf. Ninguno
[ ] DESCARGA	CLIMAX COLONIA		4,210.00		Temp. -

	VIAJE	FECHA	LINEA	MAX PESO		Precinto
[ ] EMBARQUE	[illegible]	[illegible]	GWI	29,790.00	0577866	S/P

DESCRIPCION DEL CONTAINER - CONTAINER DES

[ ] ACERO [ ] ALUMINIO

F.FABRICACION: 2019 /1

[ ] 20' [X] 40' TYPE: RH

[ ] ST STANDARD [ ] VN VENTILED [ ] OT OPEN TOP [X] RH REEFER HIGH [ ] RF REEFER

[ ] REINFORCED [ ] HIGH CUBE [ ] TK TANK [ ] FR FLAT/RACK

Booking: CLNL2601711

OBSERVACIONES DETALLE DE LOS DAÑOS



DERECHO
RHT SIDE

PUERTAS ATRAS
REAR DOORS

FRENTE
FRONT

LADO IZQUIERDO
LEFT SIDE

INTERIOR



BASE

LOCATION	DAMAGE	COMPONENT	REPAIR LENGTH	QTY

Hum		Ven	
CO2	6	O2	4

GPS

Filtro Etileno: SI

Cortina: SI

Sensor USDA: NO

1	Parche / Patch	PT
2	Sellado / Sealed	SE
3	Abollado / Dented	DT
4	Arañado / Scratched	SD
5	Delaminado / Delaminated	DL

LIMPIO CLEAN [X] SUCIO DIRTY [ ] BUENAS CONDICIONES GOOD CONDITION [X] Dañado Necesita Reparaciones DAMAGED [ ]

OBSERVACIONES

ENTREGADO AL REPRESENTANTE DEL CLIENTE

RESERVA N° FACTURA RUC

TRANSPORTE RED KARGA PERU

	NOMBRE	NOMBRE	CAMION TRACTO	CARRETA
ENTREGA / RECIBE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	FIRMA	LICENCIA Q15730039		FECHA / HORA
		CELULAR 958783878	[illegible]	[illegible]

NOTA: EL CONTENEDOR ES RECIBIDO/ENTREGADO PRODUCTO/VIDAD CON LO INDICADO EN EL DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CLIENTE

Escaneado con CamScanner