

CONTAINER	TYPE	ISO	LINE	DATETIME	TARE	MP	MANF. DATE	PLATE	Chs Plate	CLASS	GATE
ONEU9205311	40RH	45R1	ONE	24/04/2025 23:42:57	4500	30500	01/05/2024	ACI819	ABA999		OUT
VESSEL			VOYAGE			CLIENT				STATUS	
ONE COLUMBA			2508W			WESTFALIA FRUIT PERÚ S.A.C.				SC/OH	
DESCRIPCION						INFORMACIÓN DEL SETEO					
Nro. Booking : LIMF08376300 Producto : Servicio Integral : Precintos : , , , , Servicios Adicionales :						Temperatura: 5.50°C Sensores USDA: 0 Humedad: 0% Cortinas: 1 Ventilación: 0CHM Filtros: 2 CO2: 5% Técnico: Diego Castro Cahuana O2: 5% Cold Treatment: NO Control Atmósfera: DAIKIN AC					
INTERNO						EXTERNO					

Otros Componentes

DAMAGES	REGISTERS	INSPECTOR	CONFORMITY RECEIPT
1 Abollado (DT) 9 Parche (PT) 2 Delaminación 10 Pintado (PA) (DL) 11 Plancha metal 3 Desgaste (WT) (MP) 4 Doblado (BT) 12 Rasguño (GD) 5 Faltante (MS) 13 Reparación 6 Hinchado (NI) impropia (IR) 7 Inserto (IT) 14 Sellado (SE) 8 Oxidado (CO) 15 Soldaduras (WD) 16 Suelto (LO)		Diego Castro Cahuana	Empresa : 20520613260 - RED KARGA PERU S.A.C Nombre Conductor : ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS Número Licencia : X10619262 <p style="text-align: center;">CHOFER</p>