



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO:	PL.OPE.TM.001-23
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	01/12/2025

Estimados Sres. UVICA S.A.C.

SLPC: 21712
Booking: LIMF23418400
Nave: MARTINIQUE
Planta: ICA 2(PEAJE KM 255 A KM)
Cita: 29/11/2025 09:00 a.m.
Tnal. ingreso: TERMINAL PORTUARIO
Transportista EXACTA OPERADOR
Conductor: JUAN CARLOS HUAMAN
Placa: T3F828
Carreta: C6B987
Contenedor: TLLU1161428

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
29/11/2025 02:12 a.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT EN COLA DE INGRESO	-13.80907	-76.2953	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 04:04 a.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT EN COLA DE INGRESO	-13.80907	-76.2953	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 06:14 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT PUNTA PARACAS.REANUDA AM	-13.80907	-76.2953	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 07:32 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT PUNTA PARACAS.REANUDA AM	-13.81352	-76.2989	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 07:34 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT NUEVO PEAJE ICA	-13.92476	-75.98795	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 08:55 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UNIDAD EN PLANTA A LA ESPERA DE ATENCION	-13.9293528	-75.940979	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 11:47 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UNIDAD EN PLANTA, A LA ESPERA DE ATENCION	-1	-1	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 02:11 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.929401	-75.941376	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 02:30 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.929401	-75.941376	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
29/11/2025 04:52 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT EN TERMINAL TALPA - A LA ESPERA DEL CAMBIO DE UT	5	6	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 06:56 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	5	6	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 08:49 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67631	-76.1281	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
29/11/2025 10:44 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67631	-76.1281	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 00:41 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67631	-76.1281	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 02:47 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67631	-76.1281	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 05:21 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-14.67631	-76.1281	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 07:29 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67631	-76.1281	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 09:27 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67631	-76.1281	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 11:26 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.676649	-76.129012	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 01:25 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.685375	-75.801179	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 03:26 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	1	1	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 05:27 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	1	1	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 07:20 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67634	-76.12827	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 09:22 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67634	-76.12827	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
30/11/2025 10:50 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67634	76.12827	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 00:32 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67634	-76.12827	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 02:31 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67634	-76.12827	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 05:34 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67634	-76.12827	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
01/12/2025 06:38 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO SE REALIZA EL DIA LUNES AM / VOLVEMOS CON NUEVAS INSTRUCCIONES	-13.67634	-76.12827	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 08:13 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-13.9299408	-75.9411036	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 10:39 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.9292379	-75.9411567	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 00:38 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA A LA ESPERA DE AUTORIAZACION DE SALIDA	-13.9292379	-75.9410604	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 01:33 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT PARACAS	-13.8351171	-76.1487548	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 03:20 p.m.	Unidad en Terminal dejando	UT DENTRO TERMINAL	-13.802575	-76.2915773	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987
01/12/2025 05:22 p.m.	Servicio Terminado	SERVICIO CULMINADO	-13.817112	-76.3031825	JUAN CARLOS HUAMAN MATAMOROS/ T3F828-C6B987