



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 24/06/2025

Estimados Sres. AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.

SLPP: 10779
Booking: PER8631113A
Nave: ARSOS
Planta: JAYANCA
Cita: 23/06/2025 03:00 p.m.
Tnal. ingreso: TERMINALES
Transportista TRANSPORTES YENKO
Conductor: PEDRO AREVALO
Placa: C9R712
Carreta: C8V974
Contenedor: GCXU8015268

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
23/06/2025 05:26 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT FALLA	-5.582885	-79.965435	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
23/06/2025 06:33 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT FALLA	-5.582885	-79.965435	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
23/06/2025 09:31 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT MOTUPE	-6.149947	-79.713235	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
23/06/2025 11:28 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-6.374537	-79.801975	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
23/06/2025 01:19 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-6.374608	-79.802037	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
23/06/2025 04:09 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-6.376145	-79.800732	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
23/06/2025 06:18 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-6.375085	-79.801113	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
23/06/2025 08:36 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT OLMOS	-5.983782	-79.741723	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
23/06/2025 09:59 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT FALLA	-5.691157	-79.876393	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
23/06/2025 11:58 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT PIURA	-5.251523	-80.612163	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974
24/06/2025 01:59 a.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SERVICIO	-5.091922	-81.079677	PEDRO AREVALO LEYTON/ C9R712-C8V974