



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR  
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 15/07/2025

Estimados Sres. AGRICOLA CERRO PRIETO S.A

**SLPP:** 12640  
**Booking:** 8661250A  
**Nave:** SEABOARD VICTORY  
**Planta:** MOCUPE  
**Cita:** 14/07/2025 00:00 p.m.  
**Tnal. ingreso:** TERMINALES  
**Transportista** R Y A OPERADOR  
**Conductor:** LERBY PAOLI PARRILLA  
**Placa:** AAN791  
**Carreta:** T9G979  
**Contenedor:** SEKU9120720

**REPORTE FINAL DE MONITOREO**

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
14/07/2025 04:27 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT PIURA	-5.167495	-80.693773	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
14/07/2025 06:23 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT PIURA	-5.217325	-80.669632	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
14/07/2025 08:50 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT SALINAS	-6.408965	-80.176452	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
14/07/2025 10:48 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT REQUE	-6.899737	-79.78613	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
14/07/2025 00:30 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-7.065857	-79.55885	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
14/07/2025 02:39 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-7.066157	-79.559178	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
14/07/2025 04:41 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-7.066157	-79.559178	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
14/07/2025 06:39 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT CHICLAYO	-6.751978	-79.867337	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
14/07/2025 08:36 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT MORROPE	-6.488737	-80.088295	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979

<b>FECHA Y HORA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>LATITUD</b>	<b>LONGITUD</b>	<b>CONDUCTOR/PLACA-CARRETA</b>
14/07/2025 10:35 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT SECHURA	-5.981433	-80.529763	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
15/07/2025 00:35 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT CURA MORI	-5.329942	-80.619892	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979
15/07/2025 02:46 a.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SERVICIO	-5.084423	-81.106113	LERBY PAOLI PARRILLA ESCOBAR/ AAN791-T9G979