



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO:	PL.OPE.TM.001-23
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	04/11/2025

Estimados Sres. ECOSAC AGRICOLA S.A.C.

SLPP: 19608
Booking: 260745654
Nave: JENS MAERSK
Planta: CHAPIRA
Cita: 03/11/2025 10:00 a.m.
Tnal. ingreso: TERMINALES
Transportista TRANSTASSA SOCIEDAD
Conductor: GILBERTO VIVAS LALUPU
Placa: T7C944
Carreta: TGH972
Contenedor: MMAU1235200

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
03/11/2025 10:59 a.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
03/11/2025 00:47 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
03/11/2025 02:49 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
03/11/2025 04:46 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
03/11/2025 06:39 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
03/11/2025 07:49 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	1	1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
03/11/2025 09:52 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	1	1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
03/11/2025 11:50 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	1	1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 01:48 a.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	1	1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
04/11/2025 03:55 a.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	1	1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 05:53 a.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	1	1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 08:00 a.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 09:57 a.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 11:58 a.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 00:56 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 02:48 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 04:47 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 06:12 p.m.	Incidencia de GPS	GPS NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA DE MONITOREO, SE INFORMA	-1	-1	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 06:44 p.m.	Incidencia de GPS	SERVICIO CULMINADO POR FALTA DE RESPUESTA	6	6	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972
04/11/2025 06:46 p.m.	Servicio Terminado	SERVICIO CULMINADO POR FALTA DE RESPUESTA	6	6	GILBERTO VIVAS LALUPU/ T7C944-TGH972