



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR  
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 09/06/2025

Estimados Sres. AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.

**SLPP:** 09657  
**Booking:** LMM0527826  
**Nave:** CMA CGM EXCELLENCE  
**Planta:** JAYANCA  
**Cita:** 09/06/2025 01:00 p.m.  
**Tnal. ingreso:** TERMINALES  
**Transportista** TRANSPORTES YENKO  
**Conductor:** DANNY JUAREZ MERINO  
**Placa:** C9R712  
**Carreta:** THU978  
**Contenedor:** NO ESPECIFICADO

**REPORTE FINAL DE MONITOREO**

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
09/06/2025 08:13 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT FALLA	-5.584628	-79.964197	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978
09/06/2025 10:15 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-6.37428	-79.8019	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978
09/06/2025 00:07 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-6.37446	-79.80186	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978
09/06/2025 02:19 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-6.37607	-79.80076	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978
09/06/2025 05:00 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-6.375473	-79.800965	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978
09/06/2025 06:00 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT MOTUPE	-6.151275	-79.711345	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978
09/06/2025 08:00 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT FALLA	-5.726842	-79.887592	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978
09/06/2025 09:54 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT CHULUCANAS	-5.135493	-80.318223	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978
09/06/2025 11:52 p.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SERVICIO	-5.084723	-81.104792	DANNY JUAREZ MERINO/ C9R712-THU978