



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR  
MONITOREO

CÓDIGO:	PL.OPE.TM.001-23
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	06/03/2026

Estimados Sres. PERU FROST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

**SLPP:** 05105  
**Booking:** LIMG03633900  
**Nave:** ECO MARIN  
**Planta:** PERU FROST  
**Cita:** 06/03/2026 08:00 a.m.  
**Tnal. ingreso:** TERMINALES  
**Transportista** COSTA TRANSPORT  
**Conductor:** SEGUNDO AUGUSTO  
**Placa:** BBK-732.  
**Carreta:** B7Q-992  
**Contenedor:** FSCU5752709

**REPORTE FINAL DE MONITOREO**

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
06/03/2026 09:34 a.m.	Incidencia de GPS	UT SIN SEÑAL GPS // AUN NO HABILITAN LA PLACA	-1	-1	SEGUNDO AUGUSTO NOLE CHIRA/ BBK-732.-B7Q-992
06/03/2026 11:35 a.m.	Incidencia de GPS	UT SIN SEÑAL GPS // AUN NO HABILITAN LA PLACA	-1	-1	SEGUNDO AUGUSTO NOLE CHIRA/ BBK-732.-B7Q-992
06/03/2026 11:54 a.m.	Incidencia de GPS	UT SIN SEÑAL GPS // AUN NO HABILITAN LA PLACA	-1	-1	SEGUNDO AUGUSTO NOLE CHIRA/ BBK-732.-B7Q-992
06/03/2026 02:56 p.m.	Incidencia de GPS	UT SIN SEÑAL GPS // AUN NO HABILITAN LA PLACA	-1	-1	SEGUNDO AUGUSTO NOLE CHIRA/ BBK-732.-B7Q-992
06/03/2026 04:10 p.m.	Servicio Terminado	CULMINÓ SERVICIO CON PROBLEMAS DE GPS	-1	-1	SEGUNDO AUGUSTO NOLE CHIRA/ BBK-732.-B7Q-992