

**CÍA INDUSTRIAL DE MATERIALES ELECTRO MECANICOS**  
**RUC Nº 20101446639**

CODIGO : F-VT-01  
VERSION : 00  
FECHA : 22/05/2024  
PAGINA : Página -1 de 1

**COTIZACIÓN Nº 01-22052024**

FECHA DE COTIZACION: 22/05/2024  
RAZON SOCIAL : OCEANO SEAFOOD S.A.  
DIRECCION : JIRÓN LOS PESCADORES Nº 994 – 1RA ETAPA ZONA INDUSTRIAL - PAITA - PIURA.  
ATENCION : SR. DAVID PAUCAR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
I.	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO SECADORA INDUSTRIAL A GAS, IMESA, ES23, E201901068.	1.00	SERVICIO

II. CONDICIONES DEL SERVICIO:

- A) **NO SE ESTÁ CONSIDERANDO** EN LA PRESENTE OFERTA/COTIZACIÓN, LOS REPUESTOS, PIEZAS O PARTES QUE AL DESARMAR LA MÁQUINA SECADORA, REQUIERAN SER CAMBIADOS, YA SEA QUE SE TRATE DE PRODUCTOS CONSUMIBLES (CUMPLIMIENTO DE CICLO DE VIDA UTIL) O POR UNA FALLA PRODUCIDA POR UNA MALA O INADECUADA OPERACIÓN.
- B) ASIMISMO Y EN EL CASO DE PRESENTARSE FALLAS EN CUALQUIER REPUESTO, PIEZA, COMPONENTE Y/O ACCESORIO NO INCLUIDO EN LA PRESENTE OFERTA/COTIZACIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, **ÉSTOS DEBERÁN SER CAMBIADOS CON UNA VALORIZACIÓN ADICIONAL POR REPUESTOS Y/O SERVICIOS.**

III. GARANTÍA TÉCNICA DEL SERVICIO:

CIMELCO GARANTIZARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTE EQUIPO SECADORA, POR UN TIEMPO DE CUATRO (04) MESES, ESTO SERA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADO EL SERVICIO. **ESTA GARANTÍA TECNICA CUBRE SOLAMENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**

LA GARANTIA TECNICA PARA ESTE EQUIPO, NO BRINDA COBERTURA SOBRE LO SIGUIENTE:

- \* FALLAS PRODUCIDAS POR MALA OPERACION, USO O NEGLIGENCIA NO IMPUTABLE A NUESTRA EMPRESA, POR PARTE DEL AREA USUARIA.
- \* PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO ELECTRICO.
- \* VARIACIONES DE VOLTAJE, FUERA DEL +/- 10% RESPECTO A LA TENSION NOMINAL DEL EQUIPO.
- \* PICOS DE VOLTAJE.
- \* FUGAS A TIERRA.
- \* INADECUADO FUNCIONAMIENTO DE SU SISTEMA POZO A TIERRA.
- \* OTROS FACTORES EXTERNOS A LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.
- \* DESGASTE NATURAL POR USO DE REPUESTOS, PIEZAS, COMPONENTES Y/O ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS.
- \* OTROS FACTORES, COMO VANDALISMO, TERRORISMO, INCENDIO, TERREMOTO Y CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA DE FUERZA MAYOR.

DE REQUERIR UNA VISITA DE INSPECCIÓN TECNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, EL CLIENTE ASUMIRA LOS GASTOS DE TRASLADO EXTERNO, INTERNO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PERSONAL TECNICO DE CIMELCO, ESTO MIENTRAS DUREN LAS LABORES DE DIAGNOSTICO DEL EQUIPO SECADORA.

**Fábrica y Ventas: Av. Maquinarias Nº 1847 Lima 01 – Perú – Teléfono: 201-7850**  
**Atención al cliente: celular: 999392494 - Servicio Técnico: celular 999392527**  
**E-mails: gerencia@cimelco.com / ventas@cimelco.com / servicios@cimelco.com**

**IV. TIEMPO DE ENTREGA:**

EL TIEMPO DE ENTREGA SERÁ DE DOS (02) DÍAS HÁBILES (LUNES A VIERNES) EN HORARIO DE 9.00 AM A 5.00 PM, LA FECHA DE INICIO DEL TRABAJO SERÁ COORDINADO CON EL CLIENTE.

**V. CONDICIONES DE OFERTA:**

EL PAGO SERÁ POR ADELANTADO CON DEPÓSITO EN CUENTA O TRANSFERENCIA INTERBANCARIA. EL PRECIO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO SECADORA INDICADO (01), ES DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

<b><u>PRECIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNA (01) SECADORA IMESA, ES23 (SOLES)</u></b>	
<b>PRECIO DE VENTA (incluido IGV)</b>	<b>4,378.00</b>

SIN OTRO PARTICULAR QUE EL PRESENTE, ME DESPIDO, QUEDANDO ATENTO A CUALQUIER CONSULTA O REQUERIMIENTO SUYO.

ATENTAMENTE,

**ING. JUAN URBINA COTOS.**  
RESPONSABLE ATENCIÓN AL CLIENTE.  
**CIMELCO.**